


## 角枿に丸蓋を使用する際の注意

福西鋳物株式会社

四角開口の枿に、丸蓋の受枠を直に載せると、受枠四隅部分の下側に空間ができる為、施工後にスペック通りの耐荷重が出ない可能性があります。



受枠の下側から見ると、枿に支えられていない受枠の四隅部分が確認できます。

上記のような状態で、鉄蓋に荷重（特に偏った荷重）がかかると、受枠の四隅部分や蓋の側面部分が壊れて破損します。



鉄蓋の端に偏荷重を載荷



受枠破損状態



鉄蓋の側面部の破損

角枿に丸蓋を使用する際は必ず受枠下側はスラブコンクリート等で全面支えていただくようお願いいたします。